

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ

Στο νοσοκομείο μας είναι εγκαταστημένο Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) ΤΥΠΟΥ NIMBUS-45 με στάθμη προστασίας I

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την αρχική μελέτη και εξέταση για τυχών αποκλίσεις τόσο ως προς την αρχική μελέτη όσο και με τα ισχύοντα σήμερα πρότυπα
2. έλεγχος τυχόν μεταβολών του κτίσματος με προσθήκες ή άλλες εγκαταστάσεις που δεν υπήρχαν κατά το αρχικό στάδιο της εγκατάστασης του αλεξικέραυνου.
3. έλεγχος καλής λειτουργίας κεφαλής ιονισμού.
4. έλεγχος των στηριγμάτων, και σύσφιξη ή αντικατάσταση αυτών- εφόσον απαιτείται.
5. έλεγχος σφικτήρων, συνδέσμων και σύσφιξη ή αντικατάσταση όσων χρήζουν αντικατάστασης.
6. τοποθέτηση ή αντικατάσταση μαγνητικής κάρτας καταγραφής κεραυνικού ρεύματος.
7. μέτρηση της τιμής αντίστασης γείωσης και καταγραφή αυτής.
8. αλλαγή ή τοποθέτηση μικρών εξαρτημάτων ή υλικών , εφόσον απαιτηθεί.

Μετά τον έλεγχο και εντός 10 ημερών ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία έκθεση επιθεώρησης -τεχνικού ελέγχου - με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις τυχόν παρατηρήσεις.